

**EASY MIG  
FULL SETTING**



**Simplicité d'utilisation**  
tous les réglages sont effectués intuitivement grâce  
à l'utilisation combinée de trois potentiomètres.

**1**

**Sélectionner le Processus**

**2**

**Régler le courant**

**3**

**Si l'on soude à fil, régler la tension de l'arc**

