

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

Entretien  
Mantenimiento  
Menuiserie légère  
Carpintería ligera



Multilingue / Multilingüe



**Générateur multifonction haut de gamme pour le soudage professionnel et le brasage d'acier à haute résistance, d'acier doux, d'acier inoxydable et d'aluminium.**

- Soudage : MIG/MAG, FLUX, MMA et TIG Lift
- Panneau de contrôle graphique couleur avec deux modes d'utilisation : simple ou avancé.
- MIG Synergique. Tous les principaux paramètres de soudage sont connectés et agissent de manière combinée.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur aluminium de faible épaisseur et inox.
- Soudage MIG pour acier galvanisé.
- Inversion de polarité : pour souder avec des fils animés.
- Pack programmes standard pour plus de 20 types de matériaux, de diamètres et de gaz.
- Mémoire numérique pour enregistrer les paramètres préférés.
- Mise à jour logicielle via carte SD.

**Fuente de alimentación multifunción de alta gama para soldadura profesional de acero de alta resistencia, acero dulce, acero inoxidable y aluminio.**

- Soldadura: MIG/MAG, FLUX, MMA y TIG Lift
- Panel de control gráfico en color con dos modos de uso: simple o avanzado.
- MIG sinérgica. Todos los parámetros principales de soldadura están conectados y actúan juntos.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio y acero inoxidable de bajo espesor.
- Soldadura MIG para acero galvanizado.
- Inversión de polaridad: para soldar con alambres tubulares.
- Paquete de programa estándar para más de 20 tipos de material, diámetro y gas.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.




Tableau de bord de soudage MIG synergique  
Tablero de soldadura MIG sinérgico

Ajustement de la synergie MIG  
Ajuste de sinergia MIG



Job 222 PD

Dévidoir 4 galets  
Alimentador 4 rodillos  
D.37mm



MADE IN SAN MARINO



## JOB 222 PD LAB

|                                                         |                                                                                    |                                    |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b> |                                                                                    | <b>1 ~ 230V +/- 30%</b>            |                  |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max        |                                                                                    | 3,3 / 6,3 kW                       |                  |
| Fusible - Fusible                                       |                                                                                    | 25A                                |                  |
| Générateur - Generator: Min.                            |                                                                                    | 9 kW                               |                  |
|                                                         |                                                                                    | <b>MIG / TIG</b>                   | <b>MMA</b>       |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>           |                                                                                    | <b>10 - 220A</b>                   | <b>10 - 160A</b> |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)          |                                                                                    | 220A - 20%                         | 160A - 30%       |
|                                                         |                                                                                    | 140A - 60%                         | 130A - 60%       |
| Tension à vide - Tensión en vacío                       |                                                                                    | 88V                                |                  |
| <b>Fil ø mm<br/>Wires ø mm</b>                          | Acier - Acero                                                                      | 0,6 - 0,8 - 1,0                    |                  |
|                                                         | Inox - Acero inoxydable                                                            | 0,8 - 1,0                          |                  |
|                                                         | Al.Mg 5                                                                            | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                  |
|                                                         | Al.Si 5                                                                            | 1,0 - 1,2                          |                  |
|                                                         | Cu.Si 3 / Cu.Al 8                                                                  | 0,8 - 1,0 - 1,2                    |                  |
|                                                         | Fourré - con alma FCAW-S                                                           | 0,8 - 0,9 - 1,2                    |                  |
|                                                         | <b>Bobines ø mm - Bobinas ø mm</b>                                                 | 200 - 300                          |                  |
|                                                         | Dévidoir - Alimentador                                                             | 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)     |                  |
| <b>MIG</b>                                              | Changement de polarité - Cambio de polaridad                                       | •                                  |                  |
|                                                         | Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.                                  | •                                  |                  |
|                                                         | Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas                                 | •                                  |                  |
|                                                         | Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo                                       | 2T / 4T / Spot / Stitch            |                  |
|                                                         | Soudage synergique - Soldadura sinérgica                                           | •                                  |                  |
|                                                         | <b>Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double</b>                               | •                                  |                  |
|                                                         | Approche du fil, Hot start, Pré-Gaz - Velocidad acercamiento, Hot start, Pre-Flujo | Réglables - Ajustables             |                  |
|                                                         | Inductance - Inductancia                                                           | Réglable - Ajustable               |                  |
|                                                         | Post gas / Burn back                                                               | Réglables - Ajustables             |                  |
|                                                         | Mémoire de programmes - Memoria de programas                                       | 128                                |                  |
| <b>MMA</b>                                              | Électrodes - Electrodes: ø mm                                                      | Rutile / Basique - Rutilo / Básico |                  |
|                                                         |                                                                                    | 1,6 - 4,0                          |                  |
|                                                         | Hot start / Arc force                                                              | Réglables - Ajustables             |                  |
| <b>TIG</b>                                              | Anti-collage - Anti-adherencia                                                     | •                                  |                  |
|                                                         | Amorçage de l'arc - Cebado de arco                                                 | LIFT                               |                  |
|                                                         | Anti-collage - Anti-adherencia                                                     | •                                  |                  |
|                                                         | Slope Down                                                                         | Réglable - Ajustable               |                  |
|                                                         | Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador                                | •                                  |                  |
|                                                         | Connexion de sortie - Conexiones en salida                                         | Euro / DX 25 mmq                   |                  |
|                                                         | Poids - Peso ≈                                                                     | 14,6 kg                            |                  |
|                                                         | Dimensions - Dimensiones                                                           | 556 x 268 x 438 mm                 |                  |
| <b>Code - Código</b>                                    |                                                                                    | <b>250200</b>                      |                  |

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



DE M15A - 3m (Tube - Boquilla 0,8mm)



■ Fe 0,6 / 0,8mm



2,7m (16mmq)



Gas 1,5m